0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1	S	0.0			1.0			w	f	Fg	t		
			1	W		1.0	0.0				»	»	»	»		
			1	S 30W		0.5		0.9			»	»	»	»		
			1	S	0.0			1.0			»	»	»	»		
			2	S 17 O	0.6			1.9			»	»	»	»		
			3	S	0.0			3.0			»	»	»	»		
			1	S 60W		0.9		0.5			»	»	»	»		
			2	S 20W		0.7		1.9			»	»	»	»		
			5	S 10 O	0.9			4.9			»	»	»	»		
			1	S 10W		0.2		1.0			»	»	»	»		
			2	S 70 O	1.9			0.7			»	»	»	»		
			7	S 55 O	5.7			4.0			»	»	»	»		
			2	S 35W		1.1		1.6			»	»	»	»		
			10	S 45W		7.1		7.1			»	»	»	»		
			6	N 10W		1.0	5.9				»	»	»	»		
			7	N	0.0		7.0				»	»	»	»		
			12	N 10 O	2.1		11.8				»	»	»	»		
			3	N	0.0		3.0				»	»	»	»		
			4	N 15W		1.0	3.9				»	»	»	»		
			10	N 1 O	0.2		10.0				»	»	»	»		
			10	N 12 O	2.1		9.8				»	»	»	»		
			9	N 5 O	0.8		9.0				»	»	»	»		
			3	N 20W		1.0	2.8				»	»	»	»		
			6	N 5 O	0.5		6.0				»	»	»	»		
			4	N	0.0		4.0				»	»	»	»		
			4	N	0.0		4.0				»	»	»	»		
			5	N 15W		1.3	4.8				»	»	»	»		
			5	N	0.0		5.0				»	»	»	»		
			6	N 88W		6.0	0.2				»	»	»	»		
			6	S 80W		5.9		1.0			»	»	»	»		
			3	N 60W		2.6	1.5				»	»	»	»		
			1	S 40W		0.6		0.8			»	»	»	»		